



SOUŘADNICE VYTÝČOVACÍCH BODŮ

Popis bodu	Označení bodu	SOUŘADNICE		
		X	Y	Z
Lomové body vnější hrany základů zdi v úrovni základové spáry	L51	1050373.890	521226.680	359.640
	L52	1050371.858	521126.702	358.148
	L53	1050371.216	521076.708	357.549
	L54	1050371.088	521036.721	357.070

POZNÁMKA:
POKUD NENÍ VE VÝKRESE UVEDENO JINAK, JE VÝŠKA ZDI 4,0m.

7. ČÁST 8. ČÁST 9. ČÁST **10. ČÁST** 11. ČÁST 12. ČÁST 13. ČÁST 14. ČÁST 15. ČÁST

ODPOV.PROJEKTANT ZAKÁZKY		ING. IVAN STRÁLKA				
ODPOV.PROJEKTANT SO, PS		ING. IVAN STRÁLKA				
NAVRHL. VYPRACOVAL		ING. IVAN STRÁLKA				
KRESLIL, PSAL		ING. IVAN STRÁLKA				
KONTROLOVAL		ING. DUŠAN TVAROŽEK				
KRAJ	MORAVSKOSLEZSKÝ	OBEC	Jindřichov	STUPĚŇ	PDP5	
INVESTOR	SSMSK	<div>Silnice II / 457 - rekonstrukce opěrné zdi v obci Jindřichov, km 57,436 - 62,413</div> <div>SO 203 OZ v Jindřichově, km 59,414-61,485</div>			DATUM	2/2018
AKCE					MĚŘÍTKO	1:200
					FORMÁT	9 x A4
					ZAK.ČÍSLO	1510307
					ČÁST DOKUMENTACE	
VÝKRES					ČÍS.SOUPRAVY	ČÍS.PRÍLOHY
PŮDORYS - 10. ČÁST						4.10