

Příloha č. 7: Informace o požárech se škodou 1 mil. Kč a vyšší


Požár rodinného domu

okres:

Frýdek-Místek

obec:

Čeladná

	Datum:	07.01.2014
	Čas vzniku:	19:30
	ECUD:	8114000235
Následky požáru		
Předběžná škoda		2.150.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		5.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		1x HZS 3x SDH

V době příjezdu první jednotky byl požárem zasažen dřevěný přístřešek na dřevo navazující na zastřešení garáže a vnitřního bazénu. Před hasebním zásahem došlo k rozšíření požáru na střechu garáže a polovinu střechy RD. Během požáru došlo k propadnutí střešní konstrukce dovnitř objektu podkrovní RD. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení.




Požár objektu pošty

okres:

Karviná

obec:

Karviná

	Datum:	17.01.2014
	Čas vzniku:	01:20
	ECUD:	8114000547
Následky požáru		
Předběžná škoda		1.031.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		5.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		1x HZS 1x SDH

Došlo k požáru plastových kontejnerů a následnému rozšíření požáru na nákladní automobil zn. Ford Transit a objekt pošty. V důsledku působení vysoké teploty z požáru došlo k popraskání okenních tabulí na protější budově. Požár byl likvidován 3 C proudy vody. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení.




Příloha č. 7: Informace o požárech se škodou 1 mil. Kč a vyšší

Požár střechy rodinného domu

okres:
obec:

Bruntál
Světlá Hora

	Datum:	21.03.2014
	Čas vzniku:	00:05
	ECUD:	8114003027
Následky požáru		
Předběžná škoda		1.370.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		200.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		1x HZS
		4x SDH


Požár střechy a celého půdního prostoru přízemního podsklepeného rodinného domu o půdorysu 10 x 12 m. Požár byl likvidován pomocí čtyř C proudů vody. Pro doplňování hasební vody byla vytvořena kyvadlová doprava od místního hydrantu. Příčinou vzniku tohoto požáru byl zazzděný trám v komíně.



Požár rodinného domu

okres:
obec:

Bruntál
Zátor

	Datum:	28.04.2014
	Čas vzniku:	00:01
	ECUD:	8114004754
Následky požáru		
Předběžná škoda		1.650.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		2.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		2x HZS
		3x SDH

Požár jedné bytové jednotky rodinného domku, kdy byla zasažena střecha a místnosti této bytové jednotky. Při požáru uhynul jeden pes, druhý pes byl zachráněn jednotkou HZS. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při používání otevřeného ohně k osvětlování. Iniciátorem požáru byla svíčka.

2 zranění hasiči
1 zraněná osoba




Požár přístřešku a osobního automobilu

okres:

Nový Jičín

obec:

Mošnov

	Datum:	07.05.2014
	Čas vzniku:	06:52
	ECUD:	8114005103
Následky požáru		
Předběžná škoda		1.500.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		4.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		1x HZS 1x HZSP, 3x SDH

Jednalo se o požár přístřešku u rodinného domu, kde byl zaparkován osobní automobil. Požár se šířil na střechu domu a přes okénko ve stěně dovnitř domu. Příčinou požáru byl technická závada na elektroinstalaci zaparkovaného automobilu.


**Požár olejového čerpadla**

okres:


Ostrava-město

obec:

Ostrava

	Datum:	07.05.2014
	Čas vzniku:	15:43
	ECUD:	8114005119
Následky požáru		
Předběžná škoda		3.570.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		11.750.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		1x HZSP

K požáru olejového čerpadla protlačovacího lisu došlo ve strojovně v 1. PP výrobní haly. Před příjezdem podnikové jednotky byl požár částečně lokalizován zaměstnanci pomocí několika hasicích přístrojů. Příčinou vzniku tohoto požáru byla technická závada na olejovém čerpadle.




Požár technologie fotovoltaické elektrárny

okres:

Opava

obec:

Opava

	Datum:	14.06.2014
	Čas vzniku:	12:28
	ECUD:	8114007763
Následky požáru		
Předběžná škoda		1.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		200.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		1x HZS
		2x SDH

Požár technologie fotovoltaické elektrárny instalované v jednopodlažním, samostatně stojícím, plechovém objektu. Požár se v době příjezdu první jednotky PO nacházel ve III. fázi rozvoje. Jednotka provedla hasební zásah pomocí vysokotlakého proudu s vodou. Příčinou vzniku požáru byla závada na elektroinstalaci technologie fotovoltaické elektrárny.




Požár seníku

okres:

Nový Jičín

obec:

Spálov

	Datum:	28.06.2014
	Čas vzniku:	09:12
	ECUD:	8114008521
Následky požáru		
Předběžná škoda		1.583.500,- Kč
Uchráněné hodnoty		2.720.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		3x HZS
		7x SDH

Při příjezdu první jednotky probíhalo povrchové hoření uskladněné slámy, hořela vlečka a na ní naložená sláma. Jednotky provedly průzkum, hašení a chlazení konstrukcí postupně pomocí 6 „C“ proudů vody. V průběhu zásahu byl vyhlášen II. stupeň poplachu. Na místě zasahovala jednotka SDH Potštát z Olomouckého kraje. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost - kouření.




Požár objektu peletkárny

okres:

Bruntál

obec:

Bohušov

	Datum:	17.07.2014
	Čas vzniku:	23:08
	ECUD:	8114009591
Následky požáru		
Předběžná škoda		1.050.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		2.600.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		1x HZS
		5x SDH

Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o požár linky na výrobu pelet umístěné v betonové hale. Za účasti jednotek SDH okolních obcí byl požár lokalizován do hodiny po jeho vzniku. Příčinou vzniku požáru byla technická závada – vada materiálu, opotřebení. Iniciátorem požáru bylo ložisko rotující části stroje.


**Požár rodinného domu**

okres:

Nový Jičín

obec:

Heřmanice u Oder

	Datum:	26.07.2014
	Čas vzniku:	12:30
	ECUD:	8114010218
Následky požáru		
Předběžná škoda		1.760.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		2.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		3x HZS
		5x SDH

Požár rekreační chalupy a blízké hospodářské budovy. Majitel provádějící hasební práce před příjezdem jednotek HZS se nadýchal zplodin hoření a byl ošetřován ZZS. Příčinou vzniku tohoto požáru bylo nesprávné provedení prostupu kouřovodu od topidla na tuhá paliva v rekreační chalupě přes stropní konstrukci.

1 zraněná osoba
1 záchráněná osoba




Požár bývalé autodílny

okres:

Bruntál

obec:

Velká Štáhle

	Datum:	04.09.2014
	Čas vzniku:	00:05
	ECUD:	8114013187
Následky požáru		
Předběžná škoda		2.276.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		2.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		2x HZS
		3x SDH

Požár půdního prostoru v objektu bývalé autodílny, kde hořela střešní konstrukce a střecha byl v době příjezdu jednotek HZS ve III. fázi svého rozvoje. Likvidace byla prováděna za pomoci dvou proudů C vody a jednoho proudu vysokotlaké vody za použití nastavovacích žebříků. Příčina vzniku požáru byla stanovena formou vyšetřovacích verzí, kdy se mohlo jednat o úmyslné zapálení nebo nespecifikovanou nedbalost.


**Požár v nemocnici**

okres:

Frýdek-Místek

obec:

Frýdek-Místek

	Datum:	22.09.2014
	Čas vzniku:	23:00
	ECUD:	8114014525
Následky požáru		
Předběžná škoda		29.110.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		100.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		1x HZS
		2x SDH


Požár v denní místnosti lékařů a sester (kuchyňka) v 2. NP budovy B chirurgie nemocnice ve Frýdku-Místku. Příčinou vzniku tohoto požáru byla technická závada na elektroinstalaci nápojového automatu pro chlazení a ohřev vody, umístěného v denní místnosti.

6 evakuovaných osob



Požár střechy rodinného domu

okres: **Ostrava-město**
 obec: **Ostrava**


	Datum:	25.10.2014
	Čas vzniku:	19:00
	ECUD:	8114016165
Následky požáru		
Předběžná škoda		2.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		2.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		2x HZS 5x SDH

Jednalo se o požár v půdním prostoru jednopodlažního rodinného domu, kde se také nacházelo ohnisko vzniku požáru, situované v blízkosti komína od domácího krbu. V průběhu hasebních prací byl vyhlášen II. stupeň poplachu. Příčinou vzniku požáru bylo sálavé teplo od kovového potrubí, určeného pro rozvod teplého vzduchu z teplovzdušné komory krbu, instalovaného v obývacím pokoji. V blízkosti kovového potrubí byl dřevěný stropní trám, který se přímo tohoto potrubí dotýkal.



Požár chaty

okres: **Frýdek-Místek**
 obec: **Hrčava**


	Datum:	25.10.2014
	Čas vzniku:	19:00
	ECUD:	8114016178
Následky požáru		
Předběžná škoda		2.575.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		300.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		1x HZS 5x SDH

Požár vznikl v půdním prostoru rodinného dvojdomku se dvěma čísly popisnými, který byl zastřešen společnou střechou, požár rovněž zasáhl dílnu, hospodářskou budovu a částečně stodolu. Jednalo se o dřevostavby, kdy jedna část domu pocházela z roku 1836. V době vzniku požáru se v objektu nacházeli majitelé objektu. Na místě požáru zasahovala také hasičská jednotka z Polska a ze Slovenska. Příčinou vzniku požáru bylo vznícení sazí v komíně a špatný stav komínového tělesa.



Výbuch plynu v administrativní budově

okres: **Frýdek-Místek**
 obec: **Paskov**

	Datum:	18.11.2014
	Čas vzniku:	07:48
	ECUD:	8114017276
Následky požáru		
Předběžná škoda		5.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		5.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO	2x HZS, 2x HZSP	
	5x SDH	


Výbuch plynu s následným požárem byl iniciován v 1. NP administrativního objektu, kde se nacházely kancelářské prostory. Způsob odkud a jak se plyn do objektu dostal je předmětem probíhajícího šetření. Po iniciaci unikajícího plynu došlo k požáru v administrativní budově. Během události bylo zraněno 7 osob.

7 zraněných osob



Požár garáží rekreační chaty

okres: **Bruntál**
 obec: **Malá Morávka**


	Datum:	04.12.2014
	Čas vzniku:	04:00
	ECUD:	8114018023
Následky požáru		
Předběžná škoda		3.200.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		50.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO	2x HZS	
	7x SDH	

Požárem byly zasaženy dvě garáže, které bezprostředně navazovaly na dřevěnou horskou chatu Barborka. V garáži byly zaparkovány dvě sněhové roľby. Hrozilo šíření požáru do horské chaty. Byl vyhlášen II. stupeň poplachu. Příčinou vzniku požáru byla technická závada na elektrickém rozvodu od akumulátoru sněhové roľby.



Požár seníku

okres: **Bruntál**
 obec: **Rudná pod Pradědem**


	Datum:	09.12.2014
	Čas vzniku:	20:40
	ECUD:	8114018280
Následky požáru		
Předběžná škoda		1.980.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		500.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		2x HZS
		9x SDH

V době příjezdu hasičských jednotek na místo události byl objekt seníku kompletně zasažen požárem (40 x 15 x 8 m). Byly nataženy 3 C proudy vody, které se použily na ochlazování kravína, v němž byl ustájen dobytek. Současně byly zachytávány jiskry, které směřovaly na v okolí nepoškozené balíky slámy. Příčinou vzniku požáru bylo použití otevřeného ohně v seníku neznámou osobou.



Požár v hale hutní výroby

okres: **Ostrava-město**
 obec: **Ostrava**

	Datum:	16.12.2014
	Čas vzniku:	01:23
	ECUD:	8114018538
Následky požáru		
Předběžná škoda		2.134.000,0 Kč
Uchráněné hodnoty		3.500.000,0 Kč
Nasazení jednotek PO		1x HZSP


Průzkumem jednotky HZSP Vítkovice, a.s. bylo zjištěno, že došlo k vyvržení tekuté oceli z odlévané formy do prostoru dřevěných modelů a následnému požáru. Vlivem vysoké teploty oceli se požár nedařilo uhasit vodou, a proto bylo rozhodnuto použít k zasypaní místa požáru slévárenský písek. Příčinou vzniku požáru bylo vytečení tekutého kovu v důsledku technické závady na technologii výroby.



Požár rodinného domu

okres:
obec:

Nový Jičín
Vražné

	Datum:	17.12.2014
	Čas vzniku:	01:50
	ECUD:	8114018605
Následky požáru		
Předběžná škoda		1.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		3.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		2x HZS
		7x SDH

Jednalo se o dvoupodlažní stavbu s neobydlenou půdou s valbovou střechou, půdorysných rozměrů cca 18 x 10 m, výšky cca 10,5 m. Místem požáru byl bytový dům (bývalý mlýn) skládající se ze dvou napůl rozdělených domů se společnou půdou a střechou. Ohnisko vzniku požáru bylo identifikováno v horní bytové jednotce. Příčinou vzniku požáru byl zkrat na elektrické instalaci, vedoucí ke svítidlu v 2. NP objektu.


2 zranění hasiči
1 zraněná osoba



Požár chaty

okres:
obec:

Frýdek-Místek
Dolní Lomná

	Datum:	21.12.2014
	Čas vzniku:	04:00
	ECUD:	8114018775
Následky požáru		
Předběžná škoda		22.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		30.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		1x HZS
		3x SDH

Jednalo se o požár lovecké chaty o rozměrech 40 x 20 m, provedené jako srubová dřevostavba. Objekt byl zkolaudován v říjnu 2014. Požárem byla nejvíce poškozena střecha objektu a hala objektu, ve které byly zničené veškeré lovecké trofeje. Zplodiny hoření pak poškodily veškeré vybavení 2. NP a dřevěné obložení stěnových a stropních konstrukcí. Příčina vzniku požáru souvisí s provozem a nesprávným provedením komínového tělesa.




Požár ve výrobní hale

okres:

Karviná

obec:

Karviná

	Datum:	22.12.2014
	Čas vzniku:	10:50
	ECUD:	8114018828
Následky požáru		
Předběžná škoda		1.181.200,- Kč
Uchráněné hodnoty		0,- Kč
Nasazení jednotek PO		2x HZS
		2x SDH

Ohnisko vzniku požáru se nacházelo ve skladu pomocného materiálu a hotových výrobků. Byly v něm nalezeny shořelé zbytky EURO palet s cívkami s drátem, papírové kartony, papírové krabice, plastové cívky. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při řezání plamenem, kdy nad ohniskem požáru byly prováděny práce s otevřeným ohněm při dělení kovových materiálů.

