

## **REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZDROJE HLAVNÍ BUDOVY ŠKOLY OPAVA, HANY KVAPILOVÉ 22**

### **ROZVADĚČ DT-1**

- D.1.4-5.1.1 Přívod do rozvaděče
- D.1.4-5.1.2 Odstavení technologie, napájení kotlů a doplňovacího automatu
- D.1.4-5.1.3 Napájení regulátoru, komunikace na centrálu
- D.1.4-5.1.4 Venkovní teplota, teploty ÚT a TV
- D.1.4-5.1.5 Teploty ToV, prostor, tlak v systému
- D.1.4-5.1.6 Regulační ventily ÚT, řízení kaskády kotlů
- D.1.4-5.1.7 Detekce koncentrace plynu a „CO“, havarijní uzávěr plynu
- D.1.4-5.1.8 Signalizace poruchových stavů
- D.1.4-5.1.9 Signalizace chodu a poruchy kotel K1 a K2
- D.1.4-5.1.10 Čerpadlo ÚT přístavba, čerpadlo ÚT hlavní budova 1-3.NP
- D.1.4-5.1.11 Čerpadlo ÚT kanceláře, jídelna 1.PP, čerpadlo ÚT přístavba
- D.1.4-5.1.12 Nabíjecí čerpadlo TV, čerpadlo cirkulace TV
- D.1.4-5.1.13 Blokace kotlů, souhrnná porucha
- D.1.4-5.1.14 Pohled na rozvaděč DT-1