



Silnice II/457 - rekonstrukce opěrné zdi v obci Jindřichov, km 57,436 - 62,413
SO-203 PŮDORYS OPĚRNÉ ZDI - 11. ČÁST - M 1:200

SOUŘADNICE VYTÝČOVACÍCH BODŮ

Popis bodu	Označení bodu	SOUŘADNICE		
		X	Y	Z
Lomové body vnější hrany základu zdi v úrovni základové spáry	L54	1050371.086	521036.721	357.070
	L55	1050373.684	521006.872	356.710
	L56	1050375.590	520997.009	356.590
	L57	1050378.139	520987.419	356.470
	L58	1050381.479	520978.016	356.351
	L59	1050390.133	520960.009	356.111
	L60	1050414.970	520916.623	355.512
	L61	1050439.375	520872.982	355.145
	L62	1050445.156	520862.465	355.048

POZNÁMKA:
POKUD NENÍ VE VÝKRESE UVEDENO JINAK, JE VÝŠKA ZDI 4,0m.

7. ČÁST	8. ČÁST	9. ČÁST	10. ČÁST	11. ČÁST	12. ČÁST	13. ČÁST	14. ČÁST	15. ČÁST
---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

OPROV. PROJEKTANT ZAKÁZKY	ING. IVAN STRÁLKA			
OPROV. PROJEKTANT SO, PS	ING. IVAN STRÁLKA			
NAVRHL. VYPRACOVAL	ING. IVAN STRÁLKA			
KRESLIL. PSAL	ING. IVAN STRÁLKA			
KONTROLOVAL	ING. DUŠAN TVARŮZEK			
KRAJ	MORAVSKOSLEZSKÝ	OBEC	Jindřichov	
INVESTOR	SMSK			
AKCE	Silnice II / 457 - rekonstrukce opěrné zdi v obci Jindřichov, km 57,436 - 62,413			
	SO 203 OZ v Jindřichově, km 59,414-61,485			
VÝKRES	PŮDORYS - 11. ČÁST			
	CÍS. SOUPRAVY	CÍS. PŘÍLOHY	4.11	

