


Požár srubového domuokres: **Frydek-Místek**
obec: **Návsí**

	Datum:	13.01.2022
	Čas vzniku:	17:00
	ECUD:	8122000707
Následky požáru		
Předběžná škoda		4.500.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		100.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		1x HZS
		4x SDH

Jednalo se o požár samostatně stojícího srubového domu. Požár zpozoroval náhodný svědek z větší dálky a ohlásil na KOPIS HZS MSK jako požár lesa. Na místě zasahovalo celkem 5 jednotek PO. Ohledání místa požáru probíhalo v den požáru a následujícího dne za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR, Policie ČR-OKTE Frydek-Místek a Policie ČR-OSK Ostrava. Příčina vzniku požáru byla stanovena formou tří možných vyšetřovacích verzí (úmyslné zapálení, nevhodná konstrukce komínu, vznícení sazí).

**Požár rodinného domu**okres: **Nový Jičín**
obec: **Velké Albrechtice**

	Datum:	19.01.2022
	Čas vzniku:	02:00
	ECUD:	8122001023
Následky požáru		
Předběžná škoda		5.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		2.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		2x HZS
		2x SDH

Požár rodinného domu typu bungalov byl ohlášen v nočních hodinách. Na místo byly vyslány celkem 4 jednotky PO a 1 jednotka PO byla ponechána v záloze na stanici. Ohledání místa požáru probíhalo v den požáru za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR, Policie ČR-OKTE Frydek-Místek a Policie ČR-OSK Ostrava. Příčina vzniku požáru byla stanovena formou dvou možných vyšetřovacích verzí (technická závada elektro, nevhodná konstrukce komínu).




Požár skladu léčiv

okres:


Opava

obec:

Opava

	Datum:	02.03.2022
	Čas vzniku:	01:10
	ECUD:	8122003944
Následky požáru		
Předběžná škoda		7.850.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		10.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		1x HZS
		2x SDH

Jednalo se o požár skladu léčiv, který byl součástí lékárny v objektu polikliniky. Na místě zásahu zasahovaly 3 jednotky PO. Ohledání místa požáru probíhalo v den požáru za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR, Policie ČR-OKTE Frýdek-Místek a Policie ČR-OSK Ostrava. Příčinou vzniku požáru byla technická závada na elektroinstalaci lednice.


**Požár rodinného domu**

okres:

Nový Jičín

obec:

Frenštát pod Radhoštěm


	Datum:	09.03.2022
	Čas vzniku:	09:10
	ECUD:	8122004469
Následky požáru		
Předběžná škoda		3.500.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		3.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		2x HZS
		4x SDH

Požár rodinného domu byl ohlášen v dopoledních hodinách. Na místo bylo vysláno celkem 6 jednotek PO. Ohledání místa požáru probíhalo v den požáru za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK a Policie ČR. Příčinou vzniku požáru byla nevhodná konstrukce prostupu kouřovodu hořlavou stěnou.

Evakuace 9 osob (3 dospělé osoby, 6 dětí).




Požár bytuokres:
obec:**Karviná**
Rychvald

	Datum:	13.03.2022
	Čas vzniku:	22:30
	ECUD:	8122004898
Následky požáru		
Předběžná škoda		1.500.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		10.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		2x HZS
		3x SDH

Jednalo se o požár bytu v bytovém domě, který byl ohlášen v pozdních večerních hodinách. Na místě zasahovalo celkem 5 jednotek PO. Ohledání místa požáru probíhalo v den požáru za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR, Policie ČR-OKTE Frýdek-Místek a Policie ČR-OSK Ostrava. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při manipulaci s otevřeným ohněm – kouření.

Zraněna 1 osoba, záchrana 8 osob, evakuace 7 osob.


**Požár chaty**okres:
obec:**Frýdek-Místek**
Morávka

	Datum:	25.03.2022
	Čas vzniku:	22:30
	ECUD:	8122006086
Následky požáru		
Předběžná škoda		6.500.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		500.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		1x HZS
		4x SDH


Požár celodřevěné vícepodlažní rekreační chaty byl ohlášen v nočních hodinách. Na místo bylo vysláno celkem 5 jednotek PO. Ohledání místa požáru probíhalo v ranních hodinách dne 26.03.2022 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR, Policie ČR-OKTE Frýdek-Místek a Policie ČR-OSK Ostrava. Příčina vzniku požáru byla stanovena formou tří možných vyšetřovacích verzí (úmysl, TZ elektro, konstrukce komínu).




Požár kolového nakladačeokres: **Frýdek-Místek**
obec: **Staříč**

	Datum:	26.03.2022
	Čas vzniku:	01:59
	ECUD:	8122006095
Následky požáru		
Předběžná škoda		7.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		0,- Kč
Nasazení jednotek PO		1x HZS
		2x SDH, 1x HZSP

Jednalo se o požár kolového nakladače v areálu firmy na zpracování dřeva, který byl ohlášen v nočních hodinách. Na místě zasahovaly celkem 4 jednotky PO, 1 jednotka PO byla ponechána v záloze na vlastní stanici. Ohledání místa požáru probíhalo v den požáru a v následujících dnech za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, MV-GŘ HZS ČR, TÚPO Praha, Policie ČR, Policie ČR-OKTE Frýdek-Místek a Policie ČR-OSK Ostrava. Příčinou vzniku požáru byla technická závada (elektrický zkrat).

**Požár bytu**okres: **Nový Jičín**
obec: **Kopřivnice**


	Datum:	13.04.2022
	Čas vzniku:	04:05
	ECUD:	8122007500
Následky požáru		
Předběžná škoda		1.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		3.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		3x HZS
		4x SDH

Jednalo se o požár bytu v domově pro seniory, který byl signalizován čidlem EPS s přenosem na PCO Městské policie Kopřivnice v časných ranních hodinách. Ohledání místa požáru probíhalo za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, PČR, PČR-SKPV a PČR-OSK. Příčina vzniku požáru byla stanovena formou dvou možných vyšetřovacích verzí (TZ elektro, nedbalost při manipulaci s otevřeným ohněm).

Zraněny 2 osoby (z nich 1 osoba následně zemřela v nemocnici), evakuace 24 osob, záchrana 30 osob.




Požár penzionuokres:
obec:**Bruntál**
Rýmařov

	Datum:	19.04.2022
	Čas vzniku:	03:00
	ECUD:	8122007896
Následky požáru		
Předběžná škoda		4.500.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		5.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		3x HZS
		8x SDH

Jednalo se o požár penzionu (bývalý rodinný dům), který byl ohlášen v časných ranních hodinách. Na místě zasahovalo celkem 11 jednotek PO. Ohledání místa požáru probíhalo za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, PČR, PČR-SKPV. Příčinou vzniku požáru byla technická závada rychlovarné konvice.

Zraněny 2 osoby, evakuace 5 osob.


**Požár hospodářské budovy a dvou osobních automobilů**okres:
obec:**Karviná**
Těrlicko

	Datum:	25.04.2022
	Čas vzniku:	20:30
	ECUD:	8122008347
Následky požáru		
Předběžná škoda		1.667.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		1.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		2x HZS
		2x SDH

Jednalo se o požár v pronajímané hospodářské budově, ve které byly v garáži zasaženy požárem dva osobní automobily. Požár byl ohlášen na linku tísňového volání ve večerních hodinách. Na místě zasahovaly 4 jednotky PO. Ohledání místa požáru probíhalo za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, PČR a PČR-OKTE. Příčinou vzniku požáru byla technická závada na elektrické instalaci zaparkovaného osobního automobilu.




Požár střechy rodinného domuokres: **Karviná**
obec: **Orlová-Lutyně**


	Datum:	03.05.2022
	Čas vzniku:	00:30
	ECUD:	8122008826
Následky požáru		
Předběžná škoda		6.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		1.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		2x HZS
		2x SDH

Jednalo se o požár celé střechy rodinného domu (s rozšířením dovnitř domu), který byl ohlášen na linku tísňového volání v časných ranních hodinách. Na místě zasahovaly celkem 4 jednotky PO. Ohledání místa požáru proběhlo za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, PČR, PČR-SKPV, PČR-OKTE a PČR-OSK. Příčina vzniku požáru byla stanovena formou dvou možných verzí (úmysl, nedbalost při manipulaci s otevřeným ohněm).


**Požár traktoru**okres: **Frýdek-Místek**
obec: **Horní Tošanovice**

	Datum:	10.05.2022
	Čas vzniku:	16:40
	ECUD:	8122009372
Následky požáru		
Předběžná škoda		5.809.600,- Kč
Uchráněné hodnoty		0,- Kč
Nasazení jednotek PO		2x HZS
		3x SDH

Jednalo se o požár kolového traktoru JCB, který byl zjištěn za provozu stroje řidičem a následně ohlášen na linku tísňového volání. Prvotní hasební zásah pomocí PHP byl neúspěšný, požár se do příjezdu jednotek PO rozšířil do kabiny a motorového prostoru traktoru. Na místě zasahovaly 4 jednotky PO. Ohledání místa požáru probíhalo za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, PČR, a PČR-OKTE. Příčinou vzniku požáru byla technická závada kardanu/převodovky traktoru.




Požár garáže v rodinném doměokres: **Ostrava-město**
obec: **Velká Polom**

	Datum:	02.06.2022
	Čas vzniku:	08:30
	ECUD:	8122011026
Následky požáru		
Předběžná škoda		3.500.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		8.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		2x HZS
		3x SDH

Jednalo se o požár garáže (součást rodinného domu) s rozšířením na venku zaparkovaný osobní automobil. Požár se dále rozšířil přes stropní konstrukci a podbití střechy do půdního prostoru a na střechu rodinného domu. Na místě zasahovalo 5 jednotek PO. Ohledání místa požáru za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, PČR, PČR-SKPV a PČR-OKTE. Příčinou vzniku požáru byla technická závada na pohonu elektrických garážových sekčních vrat.


**Požár seníku**okres: **Bruntál**
obec: **Nová Ves u Bohušova**

	Datum:	08.06.2022
	Čas vzniku:	17:00
	ECUD:	8122011530
Následky požáru		
Předběžná škoda		4.042.900,- Kč
Uchráněné hodnoty		0,- Kč
Nasazení jednotek PO		2x HZS
		5x SDH

Jednalo se o požár samostatně stojící neoplocené haly seníku (cca 100 x 10 m), která byla v době zpozorování zcela zasažena požárem. Na místě zasahovalo celkem 9 jednotek PO (po dohodě s majitelem se požár nechal kontrolovaně dohořet). Ohledání místa požáru proběhlo za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, PČR, PČR-SKPV a PČR-OSK. Příčina vzniku požáru byla stanovena formou dvou možných verzí (biologické samovznícení, manipulace s otevřeným ohněm).




Požár vařičů asfaltu a přístřeškuokres: **Ostrava-město**
obec: **Ostrava-Mariánské Hory**

	Datum:	16.06.2022
	Čas vzniku:	08:30
	ECUD:	8122012225
Následky požáru		
Předběžná škoda		2.500.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		2.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		3x HZS
		4x SDH

Jednalo se o požár přívěsného vařiče asfaltu s následným výbuchem tlakové láhve (PB) s rozšířením na přístřešek, pod kterým byl zaparkován. Při požáru došlo k poškození blízkých skladových kontejnerů s materiálem. Na místě zasahovalo celkem 7 jednotek PO. Ohledání místa požáru proběhlo za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, PČR, PČR-OKTE. Příčinou vzniku požáru bylo nedodržení návodu k použití vařiče asfaltu.


**Požár dřevěného přístřešku a navazující budovy v areálu pily**okres: **Bruntál**
obec: **Krásné Loučky**

	Datum:	19.06.2022
	Čas vzniku:	17:45
	ECUD:	8122012528
Následky požáru		
Předběžná škoda		3.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		2.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		2x HZS
		3x SDH

Jednalo se o požár skladového dřevěného přístřešku na pravé straně ocelového zásobníku (sila) pilin, který se rozšířil na střechu navazující dvoupodlažní budovy vrátnice s kotelnou. Na místě zasahovalo celkem 5 jednotek PO. Ohledání místa požáru proběhlo za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, PČR, PČR-SKPV, PČR-OKTE a PČR-OSK. Příčina vzniku požáru je v šetření.





Požár bytu ve 4. NP výškového bytového domuokres: **Ostrava-město**
obec: **Ostrava-Poruba**

	Datum:	21.07.2022
	Čas vzniku:	8:40
	ECUD:	8122015642
Následky požáru		
Předběžná škoda		2.311.200,- Kč
Uchráněné hodnoty		200.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		2x HZS
		1x SDH

Jednalo se o požár na balkóně bytu ve 4. NP patnáctipodlažního bytového domu, kdy došlo k rozšíření požáru také do kuchyně předmětného bytu. Na místě zasahovaly celkem 3 jednotky PO. Ohledání místa požáru proběhlo za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, PČR, PČR-OKTE. Příčina vzniku požáru byla stanovena formou dvou možných verzí (TZ elektro, nedbalost při kouření).

Zraněna 1 osoba, záchrana 3 osob, evakuace 22 osob.

**Požár přístřešku s rozšířením na střechu skladové haly**okres: **Bruntál**
obec: **Bruntál**

	Datum:	09.08.2022
	Čas vzniku:	11:11
	ECUD:	8122017481
Následky požáru		
Předběžná škoda		6.800.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		1.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		3x HZS
		6x SDH

Jednalo se o požár přístřešku se zásobníkem asfaltu o kapacitě 15 m³, kdy došlo k rozšíření požáru na střechu sousedící skladové haly s posypovými materiály. Na místě zasahovalo celkem 9 jednotek PO. Ohledání místa požáru probíhalo za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK a PČR. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při používání zdroje otevřeného ohně.




Požár transformátoru 7,6 kVAokres: **Ostrava-město**
obec: **Ostrava-Vítkovice**

	Datum:	06.09.2022
	Čas vzniku:	0:30
	ECUD:	8122020352
Následky požáru		
Předběžná škoda		2.531.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		2.500.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		1x HZS

Jednalo se o požár vinutí suchého transformátoru umístěného v ocelové ochranné konstrukci uvnitř výrobní haly. Na místě zasahovala 1 jednotka PO. Příčinou vzniku požáru byla stanovená technická závada, kdy v důsledku konstrukčního řešení transformátoru docházelo za provozu válcovací stolice k jeho přehřívání.

**Požár v objektu kalírny**okres: **Nový Jičín**
obec: **Kopřivnice**


	Datum:	06.09.2022
	Čas vzniku:	20:46
	ECUD:	8122020429
Následky požáru		
Předběžná škoda		18.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		100.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		2x HZS
		2x SDH, 1x HZSP

Jednalo se o požár elektrické instalace na kabelových lávkách v suterénu výrobní haly kalírny, který se následně rozšířil do prostoru velínu. Na místě zasahovalo celkem 5 jednotek PO. Ohledání místa požáru probíhalo za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, PČR a PČR-OKTE. Příčinou vzniku požáru byla technická závada na elektrické instalaci kabelů v kabelovém kanále.

Evakuace 13 osob.




Požár střechy administrativní budovyokres:
obec:**Nový Jičín**
Studénka

	Datum:	10.10.2022
	Čas vzniku:	12:00
	ECUD:	8122022813
Následky požáru		
Předběžná škoda		8.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		12.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		2x HZS
		3x SDH

Jednalo se o požár v podkrovním prostoru dvoupodlažní administrativní budovy. Na místě zasahovalo celkem 5 jednotek PO. Ohledání místa požáru proběhlo za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, PČR a PČR-OKTE. Příčinou vzniku požáru byla technická závada na elektrické instalaci osvětlení.

Evakuace 20 osob.

**Požár v bytě v 1. NP bytového domu**okres:
obec:**Frýdek-Místek**
Frýdek-Místek


	Datum:	30.10.2022
	Čas vzniku:	20:25
	ECUD:	8122023987
Následky požáru		
Předběžná škoda		1.300.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		32.500.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		2x HZS
		1x SDH

Jednalo se o požár v obývacím pokoji bytu v 1. NP šestipodlažního bytového domu. Na místě zasahovaly celkem 3 jednotky PO. Ohledání místa požáru za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, PČR a PČR-OKTE. Příčinou vzniku požáru byla technická závada na nabíjeném akumulátorovém zbroji.

Zraněny 4 osoby, evakuace 25 osob.




Požár rodinného domuokres: **Frýdek-Místek**
obec: **Kunčice pod Ondřejníkem**

	Datum:	02.11.2022
	Čas vzniku:	19:45
	ECUD:	8122024175
Následky požáru		
Předběžná škoda		3.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		1.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		2x HZS
		4x SDH

Jednalo se o požár dvoupodlažního rodinného domu. Na místě zasahovalo celkem 6 jednotek PO. Ohledání místa požáru proběhlo za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, PČR, a PČR-OKTE (elektrotechnika). Na místě bylo dále mimo jiné zjištěno, že dům byl z části poškozen předchozím požárem z roku 2019, jehož následky byly odstraněny pouze částečně. Příčina vzniku požáru byla stanovena formou čtyř možných vyšetřovacích verzí (TZ elektro, konstrukce komínu, vznícení sazí, nedbalost při manipulaci s otevřeným ohněm).

Zraněna 1 osoba.


**Požár bytu**okres: **Karviná**
obec: **Bohumín**

	Datum:	18.11.2022
	Čas vzniku:	11:45
	ECUD:	8122025061
Následky požáru		
Předběžná škoda		1.400.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		1.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		2x HZS
		2x SDH

Jednalo se o požár v ložnici bytu v posledním 4. NP bytového domu. Na místě zasahovaly celkem 4 jednotky PO. Ohledání místa požáru za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, PČR a PČR-OKTE. Příčinou vzniku požáru byla technická závada na LED osvětlení.





Požár v prodejně potravin a smíšeného zbožíokres: **Ostrava-město**
obec: **Vřesina**

	Datum:	22.11.2022
	Čas vzniku:	12:19
	ECUD:	8122025296
Následky požáru		
Předběžná škoda		1.500.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		2.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		1x HZS
		1x SDH

Jednalo se o požár zboží v regálu na prodejní ploše v přízemí dvoupodlažního objektu prodejny potravin a smíšeného zboží. Požár byl lokalizován hlídkou PČR pomocí PHP před příjezdem JPO. Ohledání místa požáru proběhlo za účasti vyšetřovatele požárů HZS MSK a PČR. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení.

Evakuace 7 osob.

**Požár bytu a střechy výškového bytového domu**okres: **Karviná**
obec: **Český Těšín**

	Datum:	30.11.2022
	Čas vzniku:	9:35
	ECUD:	8122025731
Následky požáru		
Předběžná škoda		5.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		10.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		7x HZS
		6x SDH, 1x JPO z Polska

Jednalo se o požár bytu v posledním 12. NP panelového bytového domu, při kterém došlo k rozšíření požáru na zateplenou plochou střechu domu. K lokalizaci požáru byla nasazena kombinace výškové techniky s provedením intenzivního hašení z vnější strany domu. Došlo k narušení stropní konstrukce, bylo nutné následně realizovat statické zajištění. Na místě zasahovalo celkem 14 jednotek PO. Ohledání místa požáru za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, PČR a PČR-OKTE. Příčinou vzniku požáru byla technická závada na nabíjené powerbance.

Zraněno 7 osob (z toho 1 člen profesionální jednotky HZS), evakuace 34 osob, poskytnutí psychosociální pomoci 14 osobám.




Požár s výbuchem v bývalém průmyslovém objektu

okres:

Opava

obec:

Opava

	Datum:	08.12.2022
	Čas vzniku:	22:53
	ECUD:	8122026185
Následky požáru		
Předběžná škoda		1.500.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		10.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		2x HZS 6x SDH, 1x ZÚ HZS ČR Hlučín

Jednalo se o požár s výbuchem v jednopodlažní části bývalého průmyslového objektu užívaného v současnosti ke komerčním účelům více nájemci. Na místě zasahovalo celkem 9 jednotek PO včetně Záchraného útvaru HZS ČR Hlučín. Došlo k narušení nosných konstrukcí, bylo nutné realizovat statické zajištění. Ohledání místa požáru probíhalo za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, PČR, PČR-SKPV a PČR-OKTE. Příčina vzniku požáru je v šetření.


**Požár dílny u rodinného domu**

okres:

Frýdek-Místek

obec:

Nýdek

	Datum:	19.12.2022
	Čas vzniku:	15:10
	ECUD:	8122027603
Následky požáru		
Předběžná škoda		1.300.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		4.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		1x HZS 4x SDH

Jednalo se o požár jednopodlažní dílny v blízkosti rodinného domu. Dílna sloužila majiteli k renovaci starých automobilů (v dílně se nacházely v době vzniku požáru 3 automobily). Na místě zasahovalo celkem 5 jednotek PO. Ohledání místa požáru probíhalo za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK a PČR. Příčinou vzniku požáru byla stanovena technická závada topidla (kotel na olej).

